


BMW 1 SERIES 2016

Фото автомобиля:



Авто:

- Марка: BMW
- Модель: 1 SERIES
- Год: 2016
- Комплектация: 118 I / AAC
- Объем двигателя: 1500 см3
- Пробег: 55 000 км
- Аукционный балл / состояние: 4.5

Источник:

- Аукцион: ZIP Osaka
- Номер лота: 62
- Дата аукциона: 26.03.2026

Расчет автомобиля:

РЕЗУЛЬТАТ РАСЧЕТА: ЯПОНИЯ

- Возраст: Старше 5 лет
- Объем ДВС: 1 500 см3
- Мощность: 120 л.с.
- Курс АТБ: 54,50 Р за 100 ¥
- Курс EUR ЦБ: 93,92 Р

Расчет по инвойсу:

- Цена авто на аукционе: 820 000 ¥
- Расходы по Японии: 70 000 ¥
- Добавка к комиссии: 0 ¥
- Фрахт: 40 000 ¥
- Итого к оплате по инвойсу: 930 000 ¥
- Комиссия банка АТБ: 10 000 Р
- Итого к оплате по инвойсу в рублях: 516 850 Р

Таможенные платежи и сборы:

- Пошлина: 450 839 Р (4800,00 €)
- Утилизационный сбор: 5 200 Р
- Расходы по РФ: 70 000 Р
- Комиссия компании: 50 000 Р

Итого под ключ во Владивостоке: 1 092 889 Р

Перевод аукционного листа:

ну пизда рулю

Комментарий менеджера:

че каво

Расшифровка аукционного листа:

- A1 — Маленькая царапина
- A2 — Царапина
- A3 — Большая царапина
- E1 — Небольшая вмятина
- E2 — Несколько небольших вмятин
- E3 — Много небольших вмятин
- U1 — Маленькая вмятина
- U2 — Вмятина
- U3 — Большая вмятина
- W1 — Ремонт или покраска, едва заметные
- W2 — Ремонт или покраска, заметные
- W3 — Ремонт или покраска, очень заметные, нужно перекрасить
- S1 — Малозаметная ржавчина
- S2 — Ржавчина
- C1 — Коррозия
- C2 — Заметная коррозия
- P — Краска отличается от оригинала
- H — Краска ухудшилась
- X — Элемент требует замены
- XX — Элемент уже заменен
- B1 — Маленькая вмятина с царапиной
- B2 — Вмятина с царапиной
- B3 — Большая вмятина с царапиной
- Y1 — Маленькая трещина
- Y2 — Трещина
- Y3 — Большая трещина
- X1 — Маленькая трещина на лобовом стекле
- R — Восстановленная трещина на лобовом стекле
- RX — Восстановленная трещина на лобовом, требуется замена
- G — Скол на стекле, возможна трещина

 Ссылка на источник: <https://auctions.onteco.ru/car-auctions/AGvtRCPmNk6v1>