


BMW 1 SERIES 2017

Фото автомобиля:



Авто:

- Марка: BMW
- Модель: 1 SERIES
- Год: 2017
- Комплектация: Не указана
- Объем двигателя: 1500 см3
- Пробег: 54 000 км
- Цена: —
- Состояние: 4 балла

Источник:

- Аукцион: LAA Окаюта
- Номер лота: 2259
- Дата аукциона: 27.03.2026

Расчет автомобиля:

—

Перевод аукционного листа:

- + старт с кнопки
- + круиз контроль
- + литые
- + штатная навигация
- + задняя камера
- + мультируль
- + видеорегистратор
- не указана комплектация
- на лобовом мелкие царапины
- по салону и на сидениях царапины и загрязнения
- попала вода в фары
- по бамперам царапины
- по кузову царапины и неровности

Комментарий менеджера:

Предыдущих торгов не обнаружено
VIN: WBA1R52060V876379

Расшифровка аукционного листа:

- A1 — Маленькая царапина
- A2 — Царапина
- A3 — Большая царапина
- E1 — Небольшая вмятина
- E2 — Несколько небольших вмятин
- E3 — Много небольших вмятин
- U1 — Маленькая вмятина
- U2 — Вмятина
- U3 — Большая вмятина
- W1 — Ремонт или покраска, едва заметные
- W2 — Ремонт или покраска, заметные
- W3 — Ремонт или покраска, очень заметные, нужно перекрасить
- S1 — Малозаметная ржавчина
- S2 — Ржавчина
- C1 — Коррозия
- C2 — Заметная коррозия
- P — Краска отличается от оригинала
- H — Краска ухудшилась
- X — Элемент требует замены
- XX — Элемент уже заменен
- B1 — Маленькая вмятина с царапиной
- B2 — Вмятина с царапиной
- B3 — Большая вмятина с царапиной
- Y1 — Маленькая трещина
- Y2 — Трещина
- Y3 — Большая трещина
- X1 — Маленькая трещина на лобовом стекле
- R — Восстановленная трещина на лобовом стекле
- RX — Восстановленная трещина на лобовом, требуется замена
- G — Скол на стекле, возможна трещина

Ссылка на источник: <https://auctions.onteco.ru/car-auctions/z9bdDjZGUs98n5>