


HONDA STEP WAGON 2017

Фото автомобиля:



Авто:

- Марка: HONDA
- Модель: STEP WAGON
- Год: 2017
- Комплектация: Cool Spirit Honda Sensing / AAC
- Объем двигателя: 1500 см3
- Пробег: 80 000 км
- Аукционный балл / состояние: 4

Источник:

- Аукцион: JU Aichi
- Номер лота: 5061
- Дата аукциона: 26.03.2026

Расчет автомобиля:

—

Комментарий менеджера:

—

Расшифровка аукционного листа:

- A1 — Маленькая царапина
- A2 — Царапина
- A3 — Большая царапина
- E1 — Небольшая вмятина
- E2 — Несколько небольших вмятин
- E3 — Много небольших вмятин
- U1 — Маленькая вмятина
- U2 — Вмятина
- U3 — Большая вмятина
- W1 — Ремонт или покраска, едва заметные
- W2 — Ремонт или покраска, заметные
- W3 — Ремонт или покраска, очень заметные, нужно перекрасить
- S1 — Малоаметная ржавчина
- S2 — Ржавчина
- C1 — Коррозия
- C2 — Заметная коррозия
- P — Краска отличается от оригинала
- H — Краска ухудшилась
- X — Элемент требует замены
- XX — Элемент уже заменен
- B1 — Маленькая вмятина с царапиной
- B2 — Вмятина с царапиной
- B3 — Большая вмятина с царапиной
- Y1 — Маленькая трещина
- Y2 — Трещина
- Y3 — Большая трещина
- X1 — Маленькая трещина на лобовом стекле
- R — Восстановленная трещина на лобовом стекле
- RX — Восстановленная трещина на лобовом, требуется замена
- G — Скол на стекле, возможна трещина

 Ссылка на источник: <https://auctions.onteco.ru/car-auctions/2vdF8odjrMGxqf1>