


HONDA STEP WAGON 2016

Фото автомобиля:



Авто:

- Марка: HONDA
- Модель: STEP WAGON
- Год: 2016
- Комплектация: 000000 0000 0000000
- Объем двигателя: 1500 см3
- Пробег: 87 000 км
- Цена: —
- Состояние: 4

Источник:

- Аукцион: USS Osaka
- Номер лота: 2103
- Дата аукциона: 27.03.2026

Расчет автомобиля:

—

Перевод аукционного листа:

- + с двух сторон двери с приводом
- + задняя камера
- + kenwood навигация
- + система honda sensing
- + адаптивный круиз контроль
- + LKAS система
- + старт с кнопки
- + LED фары
- + комбинированные сидения с подогревом
- + подрулевые лепестки
- + сидения с подогревом
- + видеорегиистратор
- + литые
- по салону местами загрязнения, царапины
- по кузову тонкие царапины, царапины мелкие и средние и следы ремонта средние, неровности
- по переднему бамперу царапины средние
- по заднему бамперу царапины
- менялась правая задняя дверь
- на лобовом мелкие царапины

Комментарий менеджера:

—

Расшифровка аукционного листа:

- A1 — Маленькая царапина
- A2 — Царапина
- A3 — Большая царапина
- E1 — Небольшая вмятина
- E2 — Несколько небольших вмятин
- E3 — Много небольших вмятин
- U1 — Маленькая вмятина
- U2 — Вмятина
- U3 — Большая вмятина
- W1 — Ремонт или покраска, едва заметные
- W2 — Ремонт или покраска, заметные
- W3 — Ремонт или покраска, очень заметные, нужно перекрасить
- S1 — Малоаметная ржавчина
- S2 — Ржавчина
- C1 — Коррозия
- C2 — Заметная коррозия
- P — Краска отличается от оригинала
- H — Краска ухудшилась
- X — Элемент требует замены
- XX — Элемент уже заменен
- B1 — Маленькая вмятина с царапиной
- B2 — Вмятина с царапиной
- B3 — Большая вмятина с царапиной
- Y1 — Маленькая трещина
- Y2 — Трещина
- Y3 — Большая трещина
- X1 — Маленькая трещина на лобовом стекле
- R — Восстановленная трещина на лобовом стекле
- RX — Восстановленная трещина на лобовом, требуется замена
- G — Скол на стекле, возможна трещина