


MAZDA CX-3

Фото автомобиля:



Авто:

- Марка: MAZDA
- Модель: CX-3
- Комплектация: XD 4WD
- Год: 2015
- Пробег: 152 000км
- Аукционный балл: 3,5 балла

Перевод аукционного листа:

- + впервые на аукционе
- + система торможения
- + круиз контроль
- + задняя камера
- + неродной глушитель
- в комплекте штатный глушитель, доставка может быть дороже
- потертый руль
- по консоли царапины
- по салону следы шерсти животных
- на сидениях продавленности, средние пятна
- зимняя резина
- на лобовом мелкие царапины
- по переднему бамперу царапины средние
- по заднему бамперу царапины

Справочник обозначений:

- A1 Маленькая Царапина
- A2 Царапина
- A3 Большая Царапина
- E1 Небольшая Вмятина
- E2 Несколько Небольших Вмятин
- E3 Много Небольших Вмятин
- U1 Маленькая Вмятина
- U2 Вмятина
- U3 Большая Вмятина
- W1 Ремонт/Покраска (едва обнаружимые)
- W2 Ремонт/Покраска (заметные)
- W3 Ремонт/Покраска (очень заметные, должно быть перекрашено)
- S1 Малоаметная Ржавчина
- S2 Ржавчина
- C1 Коррозия
- C2 Заметная Коррозия
- P Краска отличается от оригинала
- H Краска ухудшилась
- X Элемент требует замены
- XX Замененный Элемент
- B1 Маленькая вмятина с царапиной (размером с большой палец)
- B2 Вмятина с царапиной (размером с ладонь)
- B3 Большая вмятина с царапиной (размером с локоть)
- Y1 Маленькая Трещина
- Y2 Трещина
- Y3 Большая Трещина
- X1 Маленькая Трещина на Ветровом стекле (приблизительно 1 см)
- R Восстановленная Трещина на Ветровом стекле
- RX Восстановленная Трещина на Ветровом стекле (требует замены)
- X Трещина на Ветровом стекле (требует замены)
- G Скол на стекле (возможна трещина)