


MITSUBISHI ECLIPSE CROSS 2020

Фото автомобиля:



Авто:

- Марка: MITSUBISHI
- Модель: ECLIPSE CROSS
- Год: 2020
- Комплектация: G
- Объем двигателя: 1500 см³
- Пробег: 58 000 км
- Цена: —
- Состояние: 4.5

Источник:

- Аукцион: LAA Okayama
- Номер лота: 4362
- Дата аукциона: 27.03.2026

Расчет автомобиля:

—

Перевод аукционного листа:

- + продает пользователь
- + радар круиз контроль
- + LED фары
- + неродная навигация
- + задняя камера
- + подрулевые лепестки
- + литые
- на лобовом мелкие царапины
- по салону и на сидениях царапины и загрязнения
- по кузову царапины и неровности
- по переднему бамперу царапины

Комментарий менеджера:

—

Расшифровка аукционного листа:

- A1 — Маленькая царапина
- A2 — Царапина
- A3 — Большая царапина
- E1 — Небольшая вмятина
- E2 — Несколько небольших вмятин
- E3 — Много небольших вмятин
- U1 — Маленькая вмятина
- U2 — Вмятина
- U3 — Большая вмятина
- W1 — Ремонт или покраска, едва заметные
- W2 — Ремонт или покраска, заметные
- W3 — Ремонт или покраска, очень заметные, нужно перекрасить
- S1 — Мало заметная ржавчина
- S2 — Ржавчина
- C1 — Коррозия
- C2 — Заметная коррозия
- P — Краска отличается от оригинала
- H — Краска ухудшилась
- X — Элемент требует замены
- XX — Элемент уже заменен
- B1 — Маленькая вмятина с царапиной
- B2 — Вмятина с царапиной
- B3 — Большая вмятина с царапиной
- Y1 — Маленькая трещина
- Y2 — Трещина
- Y3 — Большая трещина
- X1 — Маленькая трещина на лобовом стекле
- R — Восстановленная трещина на лобовом стекле
- RX — Восстановленная трещина на лобовом, требуется замена
- G — Скол на стекле, возможна трещина