


NISSAN SERENA 2021

Фото автомобиля:



Авто:

- Марка: NISSAN
- Модель: SERENA
- Год: 2021
- Комплектация: В
- Объем двигателя: 2000 см³
- Пробег: 14 000 км
- Цена: 1 320 000 ¥
- Состояние: 4.5

Источник:

- Аукцион: CAA Chubu
- Номер лота: 36012
- Дата аукциона: 18.03.2026

Расчет автомобиля:

РЕЗУЛЬТАТ РАСЧЕТА: САНКЦ. ЯПОНИЯ

- Возраст: Старше 5 лет
- Объем ДВС: 2 000 см³
- Мощности: 150 л.с.
- Курс DZEN: 53,00 Р за 100 ¥
- Курс EUR ЦБ: 93.81 Р

Расчет по инвойсу:

- Цена авто на аукционе: 1 320 000 ¥
- Расходы по Японии: 160 000 ¥
- Доставка по Японии: 60 000 ¥
- Фрахт: 400 000 ¥
- Итого к оплате по инвойсу: 1 940 000 ¥
- Итого к оплате по инвойсу в рублях: 1 028 200 Р

Таможенные платежи и сборы:

- Пошлина: 900 573 Р (9600,00 €)
- Утилизационный сбор: 5 200 Р
- Расходы по РФ: 70 000 Р
- Комиссия компании: 100 000 Р

Итого под ключ во Владивостоке: 2 103 973 Р

Комментарий менеджера:

—

Расшифровка аукционного листа:

- A1 — Маленькая царапина
- A2 — Царапина
- A3 — Большая царапина
- E1 — Небольшая вмятина
- E2 — Несколько небольших вмятин
- E3 — Много небольших вмятин
- U1 — Маленькая вмятина
- U2 — Вмятина
- U3 — Большая вмятина
- W1 — Ремонт или покраска, едва заметные
- W2 — Ремонт или покраска, заметные
- W3 — Ремонт или покраска, очень заметные, нужно перекрасить
- S1 — Малоаметная ржавчина
- S2 — Ржавчина
- C1 — Коррозия
- C2 — Заметная коррозия
- P — Краска отличается от оригинала
- H — Краска ухудшилась
- X — Элемент требует замены
- XX — Элемент уже заменен
- B1 — Маленькая вмятина с царапиной
- B2 — Вмятина с царапиной
- B3 — Большая вмятина с царапиной
- Y1 — Маленькая трещина
- Y2 — Трещина
- Y3 — Большая трещина
- X1 — Маленькая трещина на лобовом стекле
- R — Восстановленная трещина на лобовом стекле
- RX — Восстановленная трещина на лобовом, требуется замена
- G — Скол на стекле, возможна трещина