


TOYOTA NOAH 2015

Фото автомобиля:



Авто:

- Марка: TOYOTA
- Модель: NOAH
- Год: 2015
- Комплектация: Hybrid X
- Объем двигателя: 1800 см3
- Пробег: 129 000 км
- Цена: —
- Состояние: 3.5 балла

Источник:

- Аукцион: MIRIVE Aichi
- Номер лота: 70123
- Дата аукциона: 27.03.2026

Расчет автомобиля:

—

Перевод аукционного листа:

- + старт с кнопки
- + дверь с приводом
- + LED фары
- + литые
 - по салону потертости и загрязнения
 - по задней панели и полу багажника царапины и вмятины
 - по кузову царапины сильные и средние и вмятины
 - по заднему бамперу царапины и вмятины сильные
 - по переднему бамперу царапины сильные
 - по правому порогу царапины сильные
 - на литые царапины

Комментарий менеджера:

—

Расшифровка аукционного листа:

- A1 — Маленькая царапина
- A2 — Царапина
- A3 — Большая царапина
- E1 — Небольшая вмятина
- E2 — Несколько небольших вмятин
- E3 — Много небольших вмятин
- U1 — Маленькая вмятина
- U2 — Вмятина
- U3 — Большая вмятина
- W1 — Ремонт или покраска, едва заметные
- W2 — Ремонт или покраска, заметные
- W3 — Ремонт или покраска, очень заметные, нужно перекрасить
- S1 — Малозаметная ржавчина
- S2 — Ржавчина
- C1 — Коррозия
- C2 — Заметная коррозия
- P — Краска отличается от оригинала
- H — Краска ухудшилась
- X — Элемент требует замены
- XX — Элемент уже заменен
- B1 — Маленькая вмятина с царапиной
- B2 — Вмятина с царапиной
- B3 — Большая вмятина с царапиной
- Y1 — Маленькая трещина
- Y2 — Трещина
- Y3 — Большая трещина
- X1 — Маленькая трещина на лобовом стекле
- R — Восстановленная трещина на лобовом стекле
- RX — Восстановленная трещина на лобовом, требуется замена
- G — Скол на стекле, возможна трещина