


TOYOTA YARIS CROSS

Фото автомобиля:



Авто:

- Марка: TOYOTA
- Модель: YARIS CROSS
- Комплектация: G
- Год: 2021 г
- Пробег: 23 000 км
- Аукционный балл: 4 балла

Перевод аукционного листа:

- + система toyota safety sense
- + видеорегистратор без карты памяти
- + датчик слепых зон
- + RCTA система
- + ветровики
- + литые
- + навигация
- по кузову тонкие царапины, царапины мелкие и средние
- на лобовом мелкие царапины
- по бамперам царапины
- по салону царапины
- на ушах царапины

Справочник обозначений:

- A1 Маленькая Царапина
- A2 Царапина
- A3 Большая Царапина
- E1 Небольшая Вмятина
- E2 Несколько Небольших Вмятин
- E3 Много Небольших Вмятин
- U1 Маленькая Вмятина
- U2 Вмятина
- U3 Большая Вмятина
- W1 Ремонт/Покраска (едва обнаружимые)
- W2 Ремонт/Покраска (заметные)
- W3 Ремонт/Покраска (очень заметные, должно быть перекрашено)
- S1 Мало заметная Ржавчина
- S2 Ржавчина
- C1 Коррозия
- C2 Заметная Коррозия
- P Краска отличается от оригинала
- H Краска ухудшилась
- X Элемент требует замены
- XX Замененный Элемент
- V1 Маленькая вмятина с царапиной (размером с большой палец)
- V2 Вмятина с царапиной (размером с ладонь)
- V3 Большая вмятина с царапиной (размером с локоть)
- Y1 Маленькая Трещина
- Y2 Трещина
- Y3 Большая Трещина
- X1 Маленькая Трещина на Ветровом стекле (приблизительно 1 см)
- R Восстановленная Трещина на Ветровом стекле
- RX Восстановленная Трещина на Ветровом стекле (требует замены)
- X Трещина на Ветровом стекле (требует замены)
- G Скол на стекле (возможна трещина)